

TERMÓMETRO PORTÁTIL ZK-YK1028



Termómetro infrarrojo portátil de fácil operación, toma la temperatura sin contacto. Resultados de medición más precisos en la frente, estos se muestran en su pantalla LCD. Posee apagado inteligente, se apaga automáticamente 20 segundos después de ninguna operación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Medición temp. corporal	32° - 42.9°
Medición temp. objetos	0° - 60°
Exactitud	+/-0.2
Distancia de medición	1 - 5 cm
Peso	100 g
Tiempo de medición	0.5 a 1 segundos
Batería	R03AAA 1.5V* 2
Memoria	32 grupos

VENTAJAS



Operación simple



Pantalla LCD con luz de fondo



Función de alarma de fiebre

°C/°F Unidades termométricas

MODO DE USO



1- PREPARE EL DISPOSITIVO

Para prepararse para la medición, alinee el termómetro infrarrojo a la frente u objeto con una distancia de aproximadamente 3-5 cm.

2.- REALICE LA MEDICIÓN

Para comenzar la medición, presione el botón de medición después de aproximadamente un segundo.

3.- LECTURA DE TEMPERATURA

Lea la temperatura de acuerdo con la pantalla de medición.

Cuando la temperatura corporal es normal, la luz de fondo es verde. El amarillo es una fiebre leve. El rojo es una fiebre alta.



Conmutador: 81 8040.2972